


ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
по предписанию № 113/1/1 от 01.10.2018 года

№ п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
	1 этаж		
1.	В лестничной клетке размещено оборудование (отопительная батарея) выступающее из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от площадки лестницы (фактически высота составляет 0,18 м)	01.07.2019	
2.	В лестничной клетке размещено оборудование (отопительная батарея) выступающее из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от площадки лестницы (фактически высота составляет 0,21 м)	01.07.2019	
3.	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу менее 1,2 (фактически ширина составляет 0,7 м)	01.07.2019	
	Подвал		
4	Ширина эвакуационных выходов из подвала наружу менее 0,8 м (фактически ширина составляет 0,7 м)	01.07.2019	

Директор:



С. В. Коробейникова